

Digitální teploměr a hydrometr

Napájení:

Přístroj je napájen pomocí 2 ks baterií typu LR44, které nejsou součástí balení.

Technické parametry:

Rozsah teploměru:

- Vnitřní teplota: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)
- Venkovní teplota: $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +158^{\circ}\text{F}$)

Rozsah hydrometru:

- Vnitřní vlhkost: 20% ~ 90% RH



Funkce:

- Měření vnitřní a vnější teploty
- Měření vnitřní vlhkosti
- Jednotky teploty lze nastavit dle preferencí - $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Uložené maximální a minimální naměřené hodnoty
- Alarm bodu mrazu: $-1^{\circ}\text{C} \sim +4^{\circ}\text{C}$ ($+30,2^{\circ}\text{F} \sim +39,2^{\circ}\text{F}$)

Funkce tlačítek:

- [CLEAR] – smaže uložená data
 - Po zobrazení maximálních nebo minimálních hodnot (viz MAX/MIN) lze vymazat tyto zvolené hodnoty
- [MAX/MIN] – zobrazí uložené maximální a minimální naměřené hodnoty
 - Pokud je na displeji po stisknutí MAX – zobrazují se maximální naměřené hodnoty
 - Pokud je na displeji po stisknutí MIN – zobrazují se minimální naměřené hodnoty
- [FREEZE ALT] – spustí alarm bodu mrazu
 - Aktivuje se stiskem po dobu 2 vteřin.
 - Pokud se zobrazí symbol sněhové vločky, je alarm bodu mrazu zapnutý

Upozornění:

V případě abnormálních znaků na displeji vyndejte baterky a po chvíli je zkuste znovu vložit.